

Kiinteistöihin kohdistuvat budjettiehdotukset:

Opetustoimi:

- **Luvian peruskoulu:** menee suunnitelman mukaan, ellei yhdistymishallitus muuta sano.
- **Keskustan koulu:** myös peruskorjaussuunnitelman mukaan.
- **Yhteiskoulu/lukio :** Tekstiilityöluokan kaapistojen lisäys, vuoden 1979 rakennetun osan valaistuksen tarkistus ja korjaussuunnitelman laadinta
- **Huhdan koulu:** Kuusiaidan poisto ja tilalle verkkoaita
- **Rikantila:** opettajainhuoneen pintaremontti, seinät, lattiat, kaapistot, peltikaton kuntokartoitus
- **Linnamaa:** Koulussa pitää 2017 tehdä kartoitus ja suunnitelma perustuen oppilasennusteeseen tilatarpeesta. Suunnitelman tulee sisältää myös wc-tilojen korjaus. Kentän aitaremontti; puuaita vaihdetaan verkkoaitaan. Koulun pihalle kello.
- **Lapijoki:** Liikuntasalin eteishallin lattialle uusi pinnoite. Keskusradioverkon laajentamisen tarjouspyyntö ja kartoitus
- **Sydänmaa:** Kiinteän näyttämöverhokiskon ja verhojen asennus alkuopetusluokkaan koulun yhteisiä juhlia varten, eteisen naulakoiden lisääminen ja uusiminen.
- **Kuivalahti:**

Taloussuunnitelmaan:

2018:

- **Rikantilan koulu:** peltikaton korjaus mikäli kuntokartoitus sitä edellyttää
- **Linnamaa:** Ilmalämpöpumppuja esiluokkaan ja 1.-2.-luokkaan, jotta luokkien lämpötilat saadaan hallintaan ja mahdollistamaan oppimiselle suotuiset lämpötilat. 1.-2.- luokkien eteistila tarvitsee remonttia. Naulakot alakertaan ulko-oven viereen, luokan edustila kuntoon.
- **Lapijoki:** Koulurakennuksen eteisen rappujen alla olevan siivouskomeron oviaukon levennys.
- **Yhteiskoulu/lukio :** vuoden 1979 rakennetun osan kaapistojen ja ovien uusiminen.
- **Sydänmaa:** Kellarin katon maalaus.

2019:

2020:

Irijanteen ryhmiksen remontti ehdotus 2016:

- Keittiö uusittava kokonaisuudessaan
 - o muovimatto rikki ja kupruilla
 - o lattia todella kylmä
 - o työtasot eri korkeuksissa ja epäsiistit
 - o kaapistot vanhat ja epäsiistit
 - o komerot hohkaavat kylmää ja epäkätevät säilytykseen(hiiriä)
- Seinät, katto ja lattia uusittava koko rakennuksesta
 - o eristystä lisättävä
- Lämmitys patterit turvallisiksi (palovamma riski)
- Pistorasioita lisättävä (vaarallisia jatkojohto virityksiä)
- Irtokalusteiden tilalle tukevammat ja turvalliset säilytyskalusteet
- Salin liukuovet uusittava (lähtee kiskoiltaan jatkuvasti sekä ovat todella raskaat)
- Saliin puolapuut ja kattoon koukut renkaille
- Salin ikkunoihin suojat sisäpelejä ajatellen
- Ryhmikselle nimi ja nimi esille rakennuksen ulkopuolelle