

# 1. Sivistystoimen esitykset tekniselle lautakunnalle vuodelle 2021, koulukiinteistöt

## Esityksessä

- vuoden 2021 aikana toteutettavat mustalla fontilla
- taloussuunnitelmaan tulevat tai toteuttamattomat punaisella fontilla
- vuoden 2021 kunnossapitoon kuuluvat esitykset sinisellä fontilla

### 1.1. Perusopetus Koulu: Huhdan koulu

#### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021 :

<b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b> Kahden opetustilan sisäpintojen maalaus.	<b>Ajoitus:</b> 2021 kunnossapitoesitys
<b>Muut kiinteistöt ( ulkorakennukset ):</b>	<b>Ajoitus:</b>
<b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b>	<b>Ajoitus:</b>
<b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b>	<b>Ajoitus:</b>

### 1.2. Perusopetus Koulu: Keskustan koulu

#### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021:

<b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b>	<b>Ajoitus:</b>
<b>Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):</b>	<b>Ajoitus:</b>
<b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b> Piha-alueen peruskorjaus aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisessa laajuudessa.	<b>Ajoitus:</b> Kesä 2021
<b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b>	<b>Ajoitus:</b>

### 1.3 Perusopetus

### Kuivalahden koulu

#### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021 :

Koulukiinteistö ja opetustilat:	Ajoitus:
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Oppilaiden pukuhuone- ja pesutilojen sekä wc-tilojen saneeraus.</b> Tilojen pinnat vanhoja ja kuluneita. Kosteusvaurioita ollut aikojen saatossa. Suihkuja on oppilaille liian vähän tällä hetkellä. Myöskään kunnollisia säilytystiloja (esim. lokerikkoja) oppilaiden liikuntavarusteille ei ole.</li></ul>	2021 remonttia harkitaan jos tilat menevät käyttökieltoon
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Opettajille oma pukuhuone oppilaspuhuoneiden läheisyyteen.</b> Opettajilta puuttuu oma sosiaalitila tällä hetkellä.</li></ul>	2021 koulussa on käyttöön soveltuvaa tyhjää tilaa riittämiin
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Teknisentyöntilan ”konesalin” remontti.</b> Tällä hetkellä tilassa useita turvallisuusriskejä. Pinnat rikki ja kuluneet, koneet vanhoja eivätkä täytä kaikkia turvallisuuskriteerejä. Maalaustila tulisi myös erottaa muusta tilasta väliseinällä.</li></ul>	2021 remonttia harkitaan jos tilat menevät käyttökieltoon
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Koulun ulkoseinään sähkötoiminen kello.</b> Tällä hetkellä kelloa ei ole lainkaan.</li></ul>	2021
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Koulun pääulko-oven uusiminen ja lukkojen sähköistäminen.</b></li></ul>	2021
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Alakerran opettajanhuoneen seinien maalaus.</b> Kaapistoremontin jäljiltä mm. vanhojen hyllynkannakkeiden reiät näkyvissä. Haittaa mm. tilojen puhtaanapitoa.</li></ul>	2021 kunnossapitoesitys
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Koulun alakerran oppilasnaulakoille seinään kiinnitettävät kenkätelineet.</b> Kenkätelineiden puuttuminen haittaa mm. toimitilahuoltajien työtä.</li></ul>	Siirretään Luvian Nappikoululta.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sälekaihtimet yläkerran (esi-2) luokkatilaan.</b> Kahteen muuhun luokkatilaan sälekaihtimet jo asennettu ja auttavat selkeästi kuumuusongelmaan sisätiloissa loppukeväällä ja alkusyksyllä.</li> </ul>	<p>2021 kunnossapitoesitys</p>
<p><b>Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ulkovälinevaraston / luistelukopin sähköistys.</b> Talven pimeällä ja kovilla pakkasilla tarvittaisiin sekä valaistusta että lämmitystä koppiin.</li> </ul>	<p><b>Ajoitus:</b></p>
<p><b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Koulun piha-alueen kalusteiden uusiminen.</b> Uudet penkit ja pöytä vanhojen ”tikkuisten” tilalle.</li> </ul>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>2021 koulun budjettiasia, kalusto</p>
<p><b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Parkkipaikka-alueen perustaminen koulun sahan puoleiseen pätyyn.</b></li> <li>- <b>Välituntialueen selkeämpi rajaaminen ”betoniporsailta” ja jäteastioiden uudelleen sijoittelulla.</b></li> </ul> <p>Kirjastoautolle, jätehuollon rekalle ja muulle raskaalle kalustolle sekä koulutaksille tarvitaan kunnollinen pysähdyspaikka. Parkkipaikka on tarpeellinen myös, jotta huoltajat voivat turvallisesti tuoda ja noutaa lapsiaan.</p> <p>Tällä hetkellä kaikki kyseiset tahot ajavat koulun piha-alueelle mm. oppi- ja välituntien aikana ja aiheuttavat turvallisuusriskejä.</p> <p>Aluetta ei tarvitsisi välttämättä asvaltoida.</p>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>2021 koulun pienen oppilasmäärän vuoksi piha-alueet ovat riittävän tilavat</p>

#### 1.4. Perusopetus Koulu: Lapijoen koulu

##### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021 :

<p><b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b> Akuutit vuodelle 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yläkerran luokkatilaan (tila nro 4), tarvitaan <b>lisää pistorasioita</b> ompelukoneita varten. Nykyiset eivät ole riittäviä. Koneiden kohdalle ja luokan etuosaan tarvitaan myös lisää <b>valaisimia</b>. Myös alakerran luokkahuoneen (tila nro 3) seinävalaistus opettajan työpisteelle. -&gt; <b>nämä on kirjattu myös riskien ja vaarojen arviointiraporttiin JA työpaikkaselvitysraporttiin hoidettavaksi kuntoon</b></li><li>2. Ruokalaan uudet pöydät ja tuolit (suuri melu, kun jakkarat ja pöydän jalat ovat metallisia ja liian taajaan) -&gt; <b>tästä tarpeesta on myös maininta jo kahdessa peräkkäisessä riskien ja vaarojen arviointiraportissa JA työterveyden suorittamassa työpaikkaselvitysraportissa koodilla kriittinen toimenpide, joka kannattaa toteuttaa viiveettä!</b></li></ol>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>2021 kunnossapitoesitys</p> <p>Ruokahuollon budjettiin kuuluva asia.</p>
<p><b>Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Liikuntasalin ulko-oveen uusi sähkölukko + avaimia. Vanhoja avaimia on maailmalla paljon, eikä ole saatu takaisin -&gt; <b>turvallisuusseikka, ettei ulkopuolisia pääse koulun tiloihin!</b></li><li>2. Liikuntasalin lattian kunnostus (hionta ja lakkaus)</li></ol>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>2022 taloussuunnitelmaesitys</p> <p>2022 taloussuunnitelmaesitys</p>
<p><b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yksi katoksellinen pyöräteline lisää, telineitä on liian vähän ja kaikkien pyörät eivät mahdu niihin.</li></ol>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>Tehdään taloussuunnitelman mukaisesti 2022</p>
<p><b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uusi ”Pihalle ajo kielletty klo 7-17” liikennemerkkikyltti iltapäiväkerhotilan rappusten läheisyyteen. Turvallisuusasia, kirjattu riskien ja vaarojen arviointiin -&gt; nykyinen merkki on huomaamaton ja väärässä paikassa.</li></ol>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>2021</p>

### 1.5. Perusopetus Koulu: Linnamaan koulu

#### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021:

<b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- päätysisäänkäynnin eteistilassa olevan portaikon ja opetustilan pintaremontti</li><li>- lukolliset kaapit opettajanhuoneen avohyllyjen tilalle</li></ul>	<b>Ajoitus:</b>  2021 kunnossapitoesitys  Nämä laitettava koulun kalustobudjettiin.
<b>Muut kiinteistöt ( ulkorakennukset ):</b> -	<b>Ajoitus:</b>
<b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- valaistus rinteeseen/ pulkkamäkeen</li><li>- lämmityspistokkeet autoille</li><li>- rakennustarvikkeet grillikotaan (vanhempainyhdistys ja perinneyhdistys rakentavat)</li></ul>	<b>Ajoitus:</b>  2021  2021 tarkistetaan Taloussuunnitelmaan vuodelle 2023.
<b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kevyenliikenteenväylä</li></ul>	<b>Ajoitus:</b>  2022 taloussuunnitelmaesitys

### 1.6. Perusopetus Koulu Rikantila

#### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021 :

<b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b> Opettajainhuoneen pintaremontti  Katon kuntokartoitus (uusimaton osa, opettajainhuoneen pääty)	<b>Ajoitus:</b> Vanhoilla pinnoilla jatketaan, jos niistä ei ole terveyshaittaa 2021
<b>Muut kiinteistöt ( ulkorakennukset ):</b>	<b>Ajoitus</b>
<b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b>	<b>Ajoitus:</b>

<b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b> Pyöretelinekatos (n.20 paikkaa)	<b>Ajoitus:</b> Tehdään taloussuunnitelman mukaisesti 2022

### 1.7. Perusopetus Koulu Sydänmaa

#### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021 :

<b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b>	<b>Ajoitus:</b>
<b>Muut kiinteistöt ( ulkorakennukset ):</b>	<b>Ajoitus</b>
<b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihavalaistuksen parantaminen. -Koulun piha on talviaikana pimeä, koska varsinaisia pihavalaisimia siinä ei ole. Rakennusten sisäänkäyntien valot, sekä pihaan johtavan tien ja parkkipaikan valaisimet ovat ainoat, jotka valoa pihaan tuovat ja ne eivät riitä tekemään pihasta viihtyisää ja turvallista. Pimeän ajan turvallisuuden ja oppilaiden viihtyvyyden, sekä koulun ulkopuolisen iltakäytön kannalta valaistusta pitäisi parantaa. Lisäksi koulun ja sen keittiön huoltokuljetukset kulkevat pihan läpi ja tällöin kunnan näkyvyys olisi todella tarpeellista.</li> <li>2. Koulun piharoskikset - Koulun pihalla on ainoastaan kiinteistön käyttöön tarkoitettu jäteasema/lajittelupiste. Muita roskakoreja ei ole ollenkaan. Pihalle tarvitaan kaksi ns. yleisöroskista kummankin leikkipaikan läheisyyteen.</li> </ol>	<b>Ajoitus:</b> Pihavalaistus on riittävä jos kaikkia valaisimia käytetään.  2021 kunnossapitoesitys
<b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b>	<b>Ajoitus:</b>

## 1.8. Perusopetus Koulu: Luvian yhtenäiskoulu

### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021:

<b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b>  Koulun kamerajärjestelmän toimivuus ja kattavuus.  C- ja D-siivessä ei ole sisäkameroita. Tarvitaan ainakin kolme kameraa.  Liikuntasalin hätäpoistumistien ja Käpylän kamerat ovat "pimeinä". Tämä on näkynyt ilkeilytapa (seinien piirtelynä, rappauksen raaputteluna)	<b>Ajoitus:</b>  2023 taloussuunnitelmaesitys  Tarkistetaan kameroiden kunto.
<b>Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):</b>	<b>Ajoitus:</b>
<b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b>  Pihakeinut sisäpihalle, B-rakennuksen eteen.	<b>Ajoitus:</b>  2021
<b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b>	<b>Ajoitus:</b>

---

## 1.9. Perusopetus Koulu Eurajoen yhteiskoulu ja lukio

### Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2021:

<p><b>Koulukiinteistö ja opetustilat:</b></p> <p>A-puolen seinäpinnat ja ovenpielet: paikkaus ja maalaus (kunnossapito)</p> <p>B-puolen seinäpinnat: maalaus ja paikkaus</p> <p><b>Siivouskomeron ovi A-puolen yläkerrassa luokan 8 vieressä (oven nro 216 vieressä)</b></p> <p><b>Opastekyltit (ks. liite)</b></p> <p>Liikuntasalin lattian huoltolakkaus</p> <p>linoleum-lattioiden saumat</p> <p>tekstiilityöluokan yläkaapit</p> <p>ruokalarakennuksen eteisen lattialaatat; laatat paikoilleen, pinta tasaiseksi</p>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>koulun loma-aikana, kesä-heinäkuu 2021 kunnossapitoesitys</p> <p>koulun loma-aikana, kesä-heinäkuu 2021, pitänee odottaa B:n peruskorjausratkaisua</p> <p>tammikuu 2021 kunnossapitoesitys</p> <p>tammikuu 2021</p> <p>koulun loma-aikana 2021 kunnossapitoesitys</p> <p>koulun loma-aikana 2021 kunnossapitoesitys</p> <p>tammikuu 2021 kunnossapitoesitys</p> <p>koulun loma-aikana 2021 kunnossapitoesitys</p>
<p><b>Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):</b></p>	<p><b>Ajoitus:</b></p>
<p><b>Koulun ympäristö- ja piha-alueet:</b></p> <p><b>Välituntikatoksen seinä vaihdettava läpinäkyvään materiaaliin.</b></p> <p>Pyöräkatokset tai –telineet sekä etu- että takapihalle</p>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>tammikuu 2021</p> <p>Tehdään taloussuunnitelman mukaisesti 2022.</p>
<p><b>Liikenne- ja muu turvallisuus:</b></p> <p>Läpiajokielto sekä koulun taka- että etupihalle (ks. kartta liitteenä)</p> <p><b>Pysäköintialueen merkitseminen etupuolella (ks. kartta liitteenä)</b></p> <p>Valvontakameroiden uusiminen ja nykyaikaistaminen niin ulko- kuin sisätiloissa</p>	<p><b>Ajoitus:</b></p> <p>tammikuu 2021 kunnossapitoesitys</p> <p>tammikuu 2021 kunnossapitoesitys</p> <p>Taloussuunnitelmaesitys kesä-heinäkuu 2022</p>